

TRASFORMATORI

23/07/2005

Se trasformatore è una macchina elettrica statica composto di tre parti

- 1) Avvolgimento primario: assorbe energia con un determinato valore V e frequenza.
- 2) Uno o più avvolgimenti secondari: restituisce l'energia e meno delle perdite alla stessa frequenza ma a tensione diversa.
- 3) Un circuito magnetico chiuso: NUCLEO dove si chiude la maggior parte del flusso magnetico messo in gioco dalle correnti che percorrono gli avvolgimenti avvolti attorno al nucleo. Trattandosi di flusso alternato, il nucleo è formato da laminari magnetici di piccola spessore e di alta permeabilità isolati tra loro e con il piano di laminatione parallelo alle linee di flusso in modo da ridurre le perdite per correnti parassite (che sono \perp a \vec{B})

TIPI DI TRASFORMATORI

- MONOFASI o Trifasi per funzionamento a tensione e frequenza di alimentazione costanti con avvolgimenti secondari elettricamente separati dall'avvolgimento primario e tra loro (trasformatori propriamente detto)
- MONOFASE o Trifasi per funzionamento a tensione e frequenza di alimentazione costanti, con avvolgimento primario e secondario elettricamente collegati tra loro (cosiddetti AUTOTRASFORMATORI)


Costruttivamente i trasformatori possono avere i nuclei a colonne o a mantello sovrapposti. Un'altra soluzione costruttiva per i trasformatori trifase è rappresentata dal nucleo a cinque colonne.

Gli avvolgimenti possono essere concentrici o a bobine alternate

Nella maggioranza dei casi i trasformatori trifase presentano nucleo a colonne ed avvolgimenti concentrici.

I TRASFORMATORI VENGONO RAFFREDDATI IN ARIA O OLIO. (La circolazione può essere naturale o forzata).

TRASFORMATORE MONOFASE (Equazioni fondamentali)



ϕ_{1d} = flusso di dispersione che concatena il solo primario

ϕ_{2d} = flusso di dispersione che concatena il solo secondario.

$$K = \frac{V_{1m}}{V_{2m}} = m$$

↑
è uguale solo quando si trascura la corrente I_0

$$\bar{V}_2 = \dot{Z}_c \bar{I}_2$$

\bar{I}_1 corrente morbida dal primario a carico

ϕ = valore efficace del flusso utile che concatena il primario e del secondario

N_1, N_2 = numero di spire del primario e del secondario.

ϕ_M = valore massimo del flusso utile.

R_1, R_2 = Resistenze dell'avvolgimento primario e secondario.

$$L_1 = \frac{N_1 \phi_{1d}}{I_1}$$

Induttanza di dispersione corrispondente ϕ_{1d}

$$L_2 = \frac{N_2 \phi_{2d}}{I_2}$$

Induttanza di dispersione corrispondente al flusso ϕ_{2d}

$$X_1 = \omega L_1$$


reattanza di dispersione al primario

$$X_2 = \omega L_2$$

reattanza di dispersione al secondario

A SECONDA DELLE DIVERSE CONDIZIONI DEL CARICO SI HA UN DIVERSO COMPORTAMENTO.

Funzionamento a vuoto



\bar{I}_0 CORRENTE A VUOTO

La corrente \bar{I}_0 percorrendo le N_1 spire dà luogo nel circuito magnetico ad un flusso sinusoidale $\bar{\phi}$ che concatena sia le N_1 che le N_2 spire

Le f.e.m. \bar{E}_1 e \bar{E}_2 indotte dal flusso $\bar{\phi}$ rispettivamente nell'avvolgimento primario e nel secondario sono esprimibili nella forma seguente.

$$\bar{E}_1 = -j\omega \bar{\phi} N_1 = -j\omega \frac{\bar{\phi}_M}{\sqrt{2}} N_1 \quad \text{il modulo vale} \quad E_1 = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} \cdot f \cdot \phi_M N_1$$

$$\approx 4.44 \cdot f \cdot \phi_M N_1$$

$$\bar{E}_2 = -j\omega \bar{\phi} N_2 = -j\omega \frac{\bar{\phi}_M}{\sqrt{2}} N_2 \quad \text{con modulo} \quad E_2 = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} f \cdot \phi_M N_2$$

La concordanza di segno tra \bar{E}_1 ed \bar{E}_2 è conseguente al verso concorde di percorrenza assunto per i due avvolgimenti apposti avvolti fisicamente nello stesso tempo.

La circolazione della corrente \bar{I}_0 dà luogo nel primario a una caduta di tensione. $\dot{Z} \bar{I}_0 = (R_1 + jX_1) \bar{I}_0$ piccola e generalmente trascurabile rispetto a V_1 alle estremità delle N_1 spire si ha una tensione:

$$\bar{E}'_1 = \bar{V}_1 - \dot{Z}_1 \bar{I}_0$$

$$\bar{E}_1 = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} f \phi_M N_1$$

$$E_1 = \omega \phi_M N_1$$

Equilibrata dalla f.e.m. \bar{E}_1 che il flusso $\bar{\phi}$ induce nelle N_1 spire il valore

$$\bar{E}_1 = -\bar{E}'_1$$

$$\bar{\Phi}_M = \frac{\sqrt{2} \bar{E}_\perp}{-j\omega N_1} = \frac{\sqrt{2} E_\perp'}{j\omega N_1} = \frac{-j \sqrt{2} (\bar{V}_1 - \dot{E}_1 \bar{I}_0)}{\omega N_1} \quad \text{DA } E = -j\omega N \Phi$$

$\underbrace{\quad}_{\text{primo cambio di segno}}$

in base alla legge di Ohm per i circuiti magnetici vale la relazione

$$\bar{M}_0 = N_1 \bar{I}_0 = R_0 \bar{\Phi}$$

Si ottiene pertanto:

$$\bar{I}_0 = \frac{R_0 \bar{\Phi}_M}{N_1 \sqrt{2}}$$

R_0 è la riluttanza del circuito magnetico percorso dal flusso principale.

Trascurando la caduta $\dot{E}_1 \bar{I}_0$ rispetto a \bar{V}_1 si ricava direttamente la corrente a vuoto in funzione della tensione di alimentazione.

La riluttanza R_0 è complessa a causa delle perdite nel ferro del nucleo. Ne consegue che la corrente \bar{I}_0 non è in fase con $\bar{\Phi}_M$ ed è sfasata di un angolo $\varphi_0 < \frac{\pi}{2}$ rispetto alla tensione \bar{E}_\perp' presentando le due componenti:

\bar{I}_a passa nel ferro, in fase con \bar{E}_\perp' componente attiva della corrente a vuoto, ad essa corrisponde la potenza attiva $E_\perp' I_a$ che compensa le perdite nel ferro del nucleo.

\bar{I}_μ in quadratura con \bar{E}_\perp' e quindi in fase con $\bar{\Phi}_M$ (componente magnetizzante della corrente a vuoto); ad essa corrisponde la potenza reattiva $E_\perp' I_\mu$ necessaria per magnetizzare il nucleo e produrre il flusso.


$$\bar{I}_0 = \bar{I}_\mu + \bar{I}_a$$

$$\cos \varphi_0 = \frac{I_a}{I_0} \quad \begin{array}{l} \text{fattore di potenza} \\ \text{a vuoto} \end{array}$$

TRASFORMATORI: PRINCIPI DI BASE

$\left\{ \begin{aligned} R\phi &= f.m.m. \\ \bar{I} \cdot n &= f.m.m. \end{aligned} \right.$
 quindi vale $\bar{I} \cdot n = R\phi$


è la legge di Ω per i circuiti magnetici.



$\bar{I} = \frac{R\phi}{n}$


$\phi = \frac{\Phi_m}{\mu_0 \mu_r}$

$f.m.m. = M$ forza magnetica motrice



TRASFORMATORE A VUOTO

\bar{I}_0 è la corrente che a vuoto crea il flusso ϕ che produce poi \bar{E}_2 sul circuito secondario. Essendo aperti i terminali P e F non circola nessuna corrente \bar{I}_2 e quindi $\bar{V}_2 = \bar{E}_2$



TRASFORMATORE A CARICO

$\bar{I}_0 = \bar{I}_0 + \bar{I}_\mu$

Se il trasformatore è carico lo studiamo a partire dal secondario. La corrente \bar{I}_2 attraversa le N_2 spire che crea una f.m.m. $\bar{M}_2 = N_2 \bar{I}_2$ che per la legge di LENTE tende ad apparire il flusso ϕ del primario che lo ha creato.

Il flusso ϕ è imposto dalla tensione \bar{E}_1 che fa equilibrio alla \bar{E}_1' , quindi essendo trascurabile la corrente \bar{I}_0 e la sua caduta su R_1 allora $\bar{E}_1' \approx \bar{V}_1$. Quindi quella che troviamo al secondario è imposta dalla corrente nel primario. Ne consegue che al primario dovrà per forza fluire oltre alla \bar{I}_0 una corrente \bar{I}_{12} tale che percorrendo le N_1 spire, crei una f.m.m. $N_1 \bar{I}_{12}$ che neutralizza l'effetto di reazione della corrente \bar{I}_2 .

$N_1 \bar{I}_{12} = -N_2 \bar{I}_2$

DA CUI SI RICEVA:

$\frac{\bar{I}_{12}}{\bar{I}_2} = -\frac{N_2}{N_1}$

Da queste relazioni si ricava l'importante equazione che definisce la corrente del secondario riferita al primario.

$\bar{I}_{12} = -\frac{N_2}{N_1} \bar{I}_2$

QUINDI A CARICO CIRCOLA NEL PRIMARIO LA CORRENTE

$\bar{I}_1 = \bar{I}_0 + \bar{I}_{12}$

moltiplicando ogni addendo per N_1 si ottiene

$\bar{I}_1 N_1 = \bar{I}_0 N_1 + \bar{I}_{12} N_1$

$\bar{I}_{12} N_1 = -N_2 \bar{I}_2$


se ne ricava

$M_0 = M_1 + M_2$

quindi si deduce che la corrente \bar{I}_0 produce a vuoto gli stessi effetti che sviluppano le correnti \bar{I}_1 e \bar{I}_2 a carico, quindi la tensione sull'avvolgimento secondario \bar{V}_2 (59)


Nei trasformatori a vuoto, trascurando la caduta $\dot{E}_1 \bar{I}_0$ rispetto a \bar{V}_1 si ricava la corrente a vuoto in funzione della caduta di alimentazione. La riluttanza R_m è complessa a causa delle perdite nel ferro del nucleo: ne consegue che la corrente \bar{I}_0 non è in fase con Φ_m ed è sfasata di un angolo $\varphi_0 < \frac{\pi}{2}$ rispetto alla tensione \bar{E}_1' presentando due componenti

- \bar{I}_a , in fase con \bar{E}_1' (componente attiva della corrente a vuoto), ad essa corrisponde la potenza attiva $\bar{E}_1' \bar{I}_a$ che compensa le perdite nel ferro
- \bar{I}_μ in quadratura con \bar{E}_1' e quindi in fase con Φ_m (componente magnetizzante della corrente a vuoto); ad essa corrisponde la potenza reattiva $\bar{E}_1' \bar{I}_\mu$ necessaria per magnetizzare il nucleo e produrre il flusso



vale quindi: $\cos \varphi_0 = \frac{\bar{I}_a}{\bar{I}_0}$
 $\cos \varphi_0$ si chiama fattore di potenza a vuoto.

Il circuito che riassume le due componenti è:



al primario e al secondario valgono le relazioni

$$\begin{cases} \bar{E}_1 = -j\omega \bar{\Phi} N_1 \\ \bar{E}_2 = -j\omega \bar{\Phi} N_2 \end{cases} \quad \text{dividendo membro a membro} \quad \frac{\bar{E}_1}{\bar{E}_2} = \frac{-j\omega \bar{\Phi} N_1}{-j\omega \bar{\Phi} N_2} \quad \text{da cui} \quad \frac{\bar{E}_1}{\bar{E}_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

si definisce quindi:


$$n = \frac{N_1}{N_2} \quad \text{RAPPORTO SPIRE}$$

$$K = \frac{V_1}{V_2} \quad \text{RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE A VUOTO}$$


A VUOTO

$$\frac{V_1}{V_2} \approx -\frac{\bar{E}_1}{\bar{E}_2}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = K \approx n$$



FUNZIONAMENTO A CARICO



$$\bar{I}_2 = \frac{\bar{E}_2}{\bar{Z}_2 + \bar{Z}_e}$$

$$\bar{I}_2 = \frac{\bar{E}_2}{(R_2 + R_e) + j(X_2 + X_e)}$$

Lo studio del trasformatore monofase a carico si sviluppa analizzando il circuito secondario. Consideriamo la corrente I_2 , essa da origine alla forza magnetica motrice \bar{M}_2

$$\bar{M}_2 = N_2 \bar{I}_2$$

Questa forza magnetica motrice, per la legge di Lenz tende ad opporsi alla causa che la ha generata, cioè il flusso principale $\bar{\Phi}$.

Il flusso $\bar{\Phi}$ che origina \bar{M}_2 è imposto dalla tensione \bar{E}_1 che fa equilibrio alla \bar{E}_1' , cioè a parte la caduta di tensione generata modesta dovuta al passaggio di corrente nel primario, è imposta "M2" dalla tensione impressa V_1 del primario ad ampiezza costante.

Deve quindi necessariamente fluire nel primario oltre alla corrente \bar{I}_0 una corrente \bar{I}_{12} che percorrendo le N_1 spire del primario crea una f.m.m. $N_1 \bar{I}_{12}$ che neutralizzi l'effetto di reazione della corrente \bar{I}_2

$$N_1 \bar{I}_{12} = -\bar{M}_2 = -N_2 \bar{I}_2$$

Equazione dell'equilibrio magnetico

da cui si ricava

$$\frac{I_{12}}{I_2} = -\frac{N_2}{N_1} \Rightarrow$$

$$\bar{I}_{12} = -\frac{N_2}{N_1} \bar{I}_2$$

CORRENTE DEL SECONDARIO RIFERITA AL PRIMARIO

nel circuito primario quindi vale la relazione

$$\bar{I}_1 = \bar{I}_0 + \bar{I}_{12}$$

se la relazione $\bar{I}_1 = \bar{I}_0 + \bar{I}_{12}$ la moltiplichiamo per N_1 otteniamo

$$N_1 \bar{I}_1 = \bar{I}_0 N_1 + I_{12} N_1$$

mettiamo in evidenza \bar{I}_0 e aggiustiamo i segni:

$$\bar{I}_0 N_1 = N_1 \bar{I}_1 - I_{12} N_1$$

per la legge di Lenz vale $-I_{12} N_1 = I_2 N_2$

quindi rimane


$$\bar{I}_0 N_1 = N_1 \bar{I}_1 + I_2 N_2$$

$$\bar{M}_0 = \bar{M}_1 + \bar{M}_2$$


\bar{I}_{2m} e \bar{I}_{2n} sono i valori per il quale il trasformatore è dimensionato quando durante il normale funzionamento il trasf. eroga una corrente \bar{I}_2 minore della corrente \bar{I}_{2m} allora definiamo il grado di carico:

$$\alpha = \frac{\bar{I}_2}{\bar{I}_{2m}}$$

GRADO DI CARICO



FUNZIONAMENTO IN CIRCUITO CORTO



nel funzionamento in corto circuito l'impedenza del carico esterno al secondario risulta nulla, quindi $\dot{Z}_e = 0$ ne consegue $\bar{V}_2 = 0$


La corrente \bar{I}_2 è quindi data dallo studio della maglia del secondario secondo la legge di Kirchhoff.

$$\bar{I}_2 \dot{Z}_2 - \bar{E}_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{I}_2 = \frac{\bar{E}_2}{\dot{Z}_2} \quad \text{ovvero} \quad \bar{I}_2 = \frac{\bar{E}_2}{R_2 + jX_2}$$

Tale corrente può essere studiata in modulo con l'usuale metodo per i complessi:

$$|\bar{I}_2| = \frac{E_2}{\sqrt{R^2 + X_2^2}} \quad \text{in fase rispetto a } \bar{E}_2 \quad \varphi_2 = \arctan \frac{X_2}{R_2}$$

La corrente \bar{I}_{12} è molto maggiore della corrente \bar{I}_0 che risulta quindi trascurabile.



Definiamo la tensione di corto circuito V_{cc} come la tensione risultata ad una opportuna percentuale secondo la quale circolano nel primario e nel secondario le correnti nominali: I_{1n} e I_{2n}

$$V_{cc} = \frac{V_{1cc}}{I_{1n}}$$

$$V_{cc}\% = \frac{V_{1cc}}{V_{1n}} \cdot 100$$

CIRCUITI EQUIVALENTI

$$R_{12} = m^2 R_2$$

RESISTENZA SECONDARIA RIFERITA AL PRIMARIO

$$X_{12} = m^2 X_2$$

REATTANZA DEL SECONDARIO RIFERITA AL PRIMARIO

$$\dot{Z}_{1e} = m^2 \dot{Z}_e$$

IMPEDENZA DEL SECONDARIO RIFERITA AL PRIMARIO

$$\frac{N_1}{N_2} = m \quad \text{RAPPORTO SPIRE}$$

$$V_{12} = -m V_2$$

TENSIONE DEL SECONDARIO RIFERITA AL PRIMARIO

Per tenere conto delle componenti attiva \bar{I}_a e magnetizzante \bar{I}_μ della corrente a vuoto \bar{I}_0 , l'impedenza \dot{Z}_0 può essere rappresentata come il parallelo di una resistenza R_0 e di una reattanza X_0 tali che

$$\bar{I}_a = \frac{\bar{E}'_1}{R_0}$$

$$\bar{I}_\mu = \frac{\bar{E}'_1}{jX_0}$$


$$\bar{I}_0 = \bar{I}_\mu + \bar{I}_a$$

$$\bar{I}_1 = \bar{I}_0 + \bar{I}_{12}$$

$$i_0\% = \frac{\bar{I}_0}{\bar{I}_{12}} 100$$

$$i_0\% = \frac{\bar{I}_0}{\bar{I}_{12}} 100$$

CIRCUITO EQUIVALENTE DEL TRASFORMATORE RIFERITO AL PRIMARIO



corrente del secondario riferita al primario (stessa ordine di grandezza della corrente \bar{I}_{12})

tensione del secondario riferita al primario.


corrente al primario

Tensione indotta di segno opposto ai capi del trasformatore ideale

componente attiva della corrente \bar{I}_0 che genera tra perdite di potenza attiva

(con il flusso) componente magnetizzante della corrente a vuoto \bar{I}_0 che dà luogo alla potenza attiva persa

COME SI OTTIENE IL CIRCUITO EQUIVALENTE



Si analizzano le due maglie del circuito primario e secondario.
secondo Kirchhoff.

$$\begin{cases} \bar{I}_1 R_1 + j \bar{I}_1 X_1 + \bar{E}_1 - \bar{V}_1 \\ \bar{I}_2 R_2 + \bar{I}_2 j X_2 - \bar{E}_2 + \bar{V}_2 \end{cases} \quad \begin{cases} \bar{V}_1 = \bar{I}_1 R_1 + \bar{I}_1 j X_1 - \bar{E}_1 \\ \bar{E}_2 = \bar{I}_2 R_2 + \bar{I}_2 j X_2 + \bar{V}_2 \end{cases} \quad \bar{V}_2 = \bar{I}_2 \dot{Z}_e$$

dalla seconda moltiplico tutti i membri per $-\frac{N_1}{N_2}$

$$-\frac{N_1}{N_2} \bar{E}_2 = -\bar{I}_2 R_2 \frac{N_1}{N_2} - \bar{I}_2 j X_2 \frac{N_1}{N_2} - \bar{I}_2 \dot{Z}_e \frac{N_1}{N_2} \quad \bar{I}_2 = -\frac{N_1}{N_2} \bar{I}_{12}$$

$$-\frac{N_1}{N_2} \bar{E}_2 = \bar{I}_{12} \frac{N_1}{N_2} \frac{N_1}{N_2} R_2 + \bar{I}_{12} \frac{N_1}{N_2} \frac{N_1}{N_2} j X_2 + \bar{I}_{12} \frac{N_1}{N_2} \frac{N_1}{N_2} \dot{Z}_e$$

$$-\bar{E}_1 = \bar{I}_{12} \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R_2 + \bar{I}_{12} \left(\frac{N_1}{N_2}\right) j X_2 + \bar{I}_{12} \left(\frac{N_1}{N_2}\right) \dot{Z}_e$$

posto $\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R_2 = R_{12} \quad \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 j X_2 = X_{12} \quad \left(\frac{N_1}{N_2}\right) \dot{Z}_e = \dot{Z}_{1e}$

$$-\bar{E}_1 = \bar{I}_{12} R_{12} + \bar{I}_{12} j X_{12} + \bar{I}_{12} \dot{Z}_{1e}$$


ora possiamo sostituire la relazione trovata nella prima del sistema iniziale.

$$\bar{V}_1 = \bar{I}_1 R_1 + \bar{I}_1 j X_1 + \bar{I}_{12} R_{12} + \bar{I}_{12} j X_{12} + \bar{I}_{12} \dot{Z}_{1e}$$


sistemiamo raccogliendo a fattore comune: \bar{V}_1

$$\bar{V}_1 = \bar{I}_1 (R_1 + j X_1) + \bar{I}_{12} (R_{12} + j X_{12}) + \bar{I}_{12} \dot{Z}_{1e}$$

questo consente di rappresentare il circuito tutto riferito al primario.



Il diagramma vettoriale relativo al funzionamento a carico del circuito semplificato si trova tutto nel primo quadrante.



- Le cadute di tensione al primario sono piccole rispetto alla tensione impressa \bar{V}_1
- Le cadute di tensione al secondario sono piccole rispetto alla \bar{V}_2 o a $R_2 \bar{I}_2$ e $\bar{I}_2 X_{12}$
- Il flusso $\bar{\Phi}_M$ al variare del carico varia solo in maniera trascurabile quindi spesso si può ritenere costante con angolo \bar{I}_0

NE CONSEGUO CHE: si può ulteriormente semplificare il circuito equivalente e si ammette una ulteriore approssimazione.


Riferiamo quindi la resistenza degli avvolgimenti al primario, come anche la resistenza degli stessi.

$$R' = R_1 + R_2$$


e

$$X' = X_1 + X_{12}$$


così che il ramo derivato della corrente a vuoto \bar{I}_0 è connesso direttamente all'ingresso




È possibile trascurare \bar{I}_0 nel modello quando questo risulta molto più piccolo di \bar{I}_1 e \bar{V}_{12} (ma comunque presente perché serve la componente magnetizzante \bar{I}_μ del nucleo).



$$V_{1cc} = \dot{E}_{1cc} \bar{I}_1$$



$$\dot{Z}_{12} = (R_{12} + jX_{12})$$



$$\dot{Z}_{1cc} = \dot{Z}_1 + \dot{Z}_{12}$$

IMPEDENZA DI CORTO CIRCUITO RIFERITA AL PRIMARIO.

$$\cos \varphi_{cc} = \frac{R_1'}{Z_{1cc}}$$

Fattore di potenza di corto circuito.

$$\bar{V}_{1cc} = \dot{Z}_{1cc} \bar{I}_{1m}$$

IMPORTANTE: TRASFORMATORE IDEALE E POTENZA NOMINALE

Se cadute di tensione ~~nel~~ al primario e al secondario piccole rispetto a V_1 e V_2 si può scrivere $\bar{V}_1 \approx \bar{V}_2$

$$\frac{V_1}{V_2} \approx \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

essendo I_0 piccola rispetto I_1 e I_2

$$V_1 I_1 \approx V_2 I_2 = P_a$$

Relazione che evidenzia lo scopo della macchina, ovvero trasferire energia dal primario al secondario (potenza sull'unità di tempo) modificando tensioni e correnti.

Il trasformatore ideale è una macchina elettrica statica trasparente alla potenza elettrica trasferita.

$$P_m = V_{1m} I_{1m} = V_{2m} I_{2m}$$


Potenza nominale

$$\alpha_p = \frac{P_a}{P_m} = \frac{V_2 I_2}{V_{2m} I_{2m}} = V_2 \alpha \quad \text{grado di carico}$$

Determinazione dei parametri del circuito equivalente

- Determinazione sperimentale
- Determinazione in rete di progetto.

RIFERIS. 1



DETERMINAZIONE Sperimentale


Un'approfondita appropriata dei parametri del circuito equivalente qui disegnato si ricavano con due prove: 1) A CARICO 2) A VUOTO

La prima prova è PROVA A VUOTO per trovare R_0 e X_0

Alimentare il primario con \bar{V}_m , lasciare aperto il secondario.

tutta la corrente passa attraverso il ramo in derivazione

Essendo R_1 e X_1 molto piccoli rispetto a R_0 e X_0 si può ritenere che tutta la tensione applicata si mostri sia applicata alla derivazione.



Si considerino gli strumenti come ideali cioè a consumo nullo.


Si misura \bar{V}_m e la corrente a vuoto \bar{I}_0 e la potenza assorbita a vuoto P_0

essendo
$$P_0 = \frac{V_m^2}{R_0}$$

si ricava facilmente

$$R_0 = \frac{V_m^2}{P_0}$$

$$\bar{I}_a = \frac{\bar{V}_m}{R_0}$$



$$I_\mu = \frac{V_m}{X_0}$$



La reattanza X_0 però non è direttamente misurabile con la relazione

$$X_0 = \frac{V_m}{I_\mu}$$

$$I_\mu = \sqrt{\bar{I}_0^2 - \bar{I}_a^2}$$

PROVA IN CIRCUITO

Per trovare R' e X'



Essendo il secondario chiuso in corto circuito si alimenta il primario all'opportuna tensione \bar{V}_{sc} che fa circolare in esso la \bar{I}_{sm} . Quindi il trasformatore può funzionare in queste condizioni anche indefinidamente.

\bar{I}_0 è molto piccola rispetto alla \bar{I}_{sm} quindi si trascura.

La caduta di tensione avviene tutta su $R' = R_1 + R_2$ e su $X' = X_1 + X_2$

Viene misurata la \bar{V}_{sc} e la corrente primaria \bar{I}_{sm} (considerando gli strumenti ideali) e la potenza di corto circuito P_{cc}

Essendo

$$P_{cc} = R' I_{sm}^2$$

si ricava

$$R' = \frac{P_{cc}}{I_{sm}^2}$$


$$\bar{Z}_{1cc} = \frac{V_{sc}}{I_{sm}}$$

ma la reattanza che non può essere direttamente misurata non è calcolata tramite i folsoni

$$X' = \sqrt{\bar{Z}_{1cc}^2 - R'^2}$$

DETERMINAZIONE IN SEDE DI PROGETTO

CI SI RIFERISCE AL MODELLO SEMPLIFICATO



$$R' = R_1 + R_{12}$$

$$X' = X_1 + X_{12}$$

calcolo di R_0 è ricavabile dalla relazione $R_0 = \frac{V_{1m}^2}{P_0}$.

Perché la tensione V_{1m} è un dato del problema, il calcolo di R_0 richiede la determinazione delle perdite a vuoto P_0 .

Se si considera un nucleo a colonne con circuito magnetico di lunghezza l e sezione S costante, e induzione uniforme, risulta:

$$P_0 = P_{0s} \cdot S \cdot l \cdot \gamma$$

densità del materiale di cui è costituito il nucleo.

l = lunghezza del circuito magnetico

P_{0s} = perdita nel ferro per unità di peso (è da il fattore dei laminari)

Per trovare R_0

$$R_0 = \frac{V_{1m}^2}{P_0}$$


calcolo di X_0 è data dal rapporto $X_0 = \frac{V_{1m}}{I_{\mu}}$ pertanto bisogna trovare il valore efficace di I_{μ}

considerando un nucleo a colonne e S costante e lunghezza l , si trascurano le perdite per isteresi. La caratteristica di magnetizzazione che esprime l'andamento di dell'induzione \bar{B} nel nucleo è dato da: in funzione del campo H .

$$\bar{V}_{1m} = -\bar{E}_1 = j\omega \frac{\bar{\Phi}_M N_1}{\sqrt{2}}$$

TRASCURANDO LE PERDITE

$\bar{I}_\mu A \bar{B}$



$\vec{B} = B_m \sin \omega t$


\bar{B} in funzione di \bar{H} , ovvero caratteristica di magnetizzazione

corrente di magnetizzazione \bar{I}_μ

$$B_M = \frac{\phi_M}{S} = \frac{V_{\Delta m}}{4.44 f N_1 S}$$

$$I_\mu = \frac{H \cdot l}{N_1}$$

SENZA TRASCURARE LE PERDITE (PER ISTRESI)



ciclo di isteresi

curva di prima magnetizzazione

corrente magnetizzante \bar{I}_μ (non più simmetrica ma ancora scomponibile in serie di Fourier)

Percorso precedente dello \bar{I}_μ (senza dispersione)

calcolo di $R' = R_1 + R_{12}$

$$R' = R_1 + R_{12} = \frac{P_{cc1}}{I_{\Delta m}^2} + \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \frac{P_{cc2}}{I_{em}^2} = \frac{P_{cc}}{I_{\Delta m}^2}$$

$I_{\Delta m}$ è un dato del problema ma non lo è P_{cc1} e P_{cc2} che vanno ricavate

P_{cc1} e P_{cc2} sono dovute all'effetto Joule sul primario e sul secondario.

$$P_{cc1} = K_1 \rho \delta_{im}^2 S_1 l_1$$

$$P_{cc2} = K_2 S \delta_{em}^2 S_2 l_2$$

l_1 lunghezza conduttore del primario
 S_1 sezione del conduttore del primario
 ρ densità di corrente
 δ_{im} resistività dei conduttori
 K_1 coefficienti di tangono conto delle perdite addizionali per effetto Joule delle correnti parassite indotte nei conduttori per causa dei flussi dispersi.

calcolo di $X' = X_1 + X_2$ essa viene determinata in base all'energia immagazzinata dal campo magnetico, 1) nei conduttori dritti e solenoide, 2) nel volume del nucleo.

$$1) \quad W = \frac{1}{2} L I^2 \quad \text{nelle induttanze}$$

$$2) \quad dW = \frac{1}{2} H \cdot B \cdot dv \quad \text{nel volume metallico}$$

La reattanza di dispersione X' è associata a $X_{12} \rightarrow L_{12}$ presa come induttanza totale $L = L_1 + L_{12}$

$$X_1 + X_{12} = X = \omega L$$

Integro l'espressione energetica sul volume.

$$\frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} \int_V H \cdot B \, dV$$

$$\frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} H B V$$

$$\Rightarrow \quad L = \frac{H B V}{I^2}$$

Si dimostra con la trigonometria applicata ai vari segmenti del diag. di Kapp. che vale la seguente relazione per la caduta di tensione ΔV_{12} tra vuoto e carico. (vedi pag 23 MORINI)

$$\Delta V_{12} \approx R' I_{12} \cos \varphi_e + X' I_{12} \sin \varphi_e + \frac{X' I_{12} \cos \varphi_e - R' I_{12} \sin \varphi_e}{2 V_1}$$

L'ultimo addendo è trascurabile (si accetta di trascurarlo) si ottiene quindi la relazione pratica da usare negli esercizi.

$$\Delta V_{12} \approx R' I_{12} \cos \varphi_e + X' I_{12} \sin \varphi_e$$

Inoltre essendo piccola la I_0 rispetto la corrente I_{12} allora possiamo sostituire la I_{12} con la I_1 (come si vede dal nodo del circuito semplificato).

$$\Delta V_{12} \approx R' I_{12} \cos \varphi_e + X' I_{12} \sin \varphi_e$$

$$\Delta V_{12} \approx R' I_1 \cos \varphi_e + X' I_1 \sin \varphi_e$$

